





Bronnen




Componenten




Weerstand



LDR




PTC




NTC



Lamp




Condensator




Wisselschakelaar




Diode



Opamp






Transistor





Potentiometer

Meetinstrumenten



Scoop



Blauw: Bedrading componenten, componenten en bedrading bron

Rood: Bedrading naar meetinstrumenten

De lijnen en componenten worden met een lat getekend